



KATALOG LISTOV TRAČNIH ŽAG



ALMO
trgovina in storitve

www.almo.si

TEHNIČNO SVETOVANJE



Za **učinkovit proces rezanja** ni vedno zadost branje tehničnih tabel in predpisov. Proses rezanja je zahteven in uspeh le tega po navadi odvisen od veliko število dejavnikov ter prispevka lastnih, izkušenj.

Kot najpomembnejše je poznavanje materiala in njegovih lastnosti. Od tega je odvisen izbor kvalitete žaginega lista in izbira pravilnega zaporedja zob. Pozorni moramo biti na nastavitev hitrosti in pomika rezanja ter pravilno dovajanje primerenega hladilnega sredstva, pred tem pa je potrebno poskrbeti za brezhibno delovanje tračne žage.

Naš **tehnično podkovan kader** nudi individualno svetovanje in pomoč z prispevkom dosedanjih izkušenj, učenja, poznavanja novitet in novih tehnologij rezanja. **Vedno smo v koraku s časom** zato se odzivamo na nove zahteve rezanja naših strank in nenehno optimiziramo naš prodajni program. Naš moto je, da ste učinkoviti pri samem delovnem procesu. To pomeni, da ste pri delu hitri in kvalitetni zato lahko pri nas dobite samo **kvalitetne in visoko kvalitetne tračne liste**.



IZBIRA ZOB ZA OPTIMALNO ZMOGLJIVOST



OPTIMIZACIJA REZILA

Življenjska doba lista tračne žage se lahko znatno poveča z postopkom vpeljevanja. Prvih 20 minut rezanja nastavite hitrost na 60% in režite z 50% pomikom.

V primeru, da režete izključno konstrukcije, cevi ali votle obdelovance, postopek opravite na polnem materialu.

Produktivnost tračnega lista lahko izboljšate z spremeljanjem ostružkov.

Oblika ostružka	Stanje ostružka	Barva ostružka	Hitrost rezila	Rezalni pomik	Drugo
	Debel, trd in kratek	Modra ali rjava	Zmanjšati	Zmanjšati	Preveri hladilno sredstvo
	Tanek in zvit	Siva	Primerno	Primerno	
	Prah (drobljen)	Siva	Zmanjšati	Povečati	
	Tanek in tesno zvit	Siva	Primerno	Zmanjšati	Preveri izbiro zob

ZAKAJ IZBRATI LISTE TRAČNIH ŽAG PRI NAS?

- Nudimo **Profesionalne** tračne liste najvišje kvalitete.
- Tehnično svetovanje** ob izbiri tračnega lista.
- Vsi listi tračnih žag Almo so varjeni v lastni varilnici z sodobno tehnologijo spajanja listov. Zato za vsak zvar nudimo **garancijo**.
- Varjenje listov po meri in **hitri dobavni roki** (1 do 2 dni)
- Široka ponudba** – zadovoljite si vse potrebe rezanja na enem mestu.
- Zagotovimo **konstanto kvaliteto** in nemoteno dobavo.
- Smo v koraku s časom, spremljano nove zahteve rezanja. Sprotno **dopolnjujemo in izboljšujemo ponudbo**, če je to potrebno.

M42 - UNIVERZAL

Vsestranski list za splošno uporabo. 0° stopinjski kot zob pripomore k rezanju mešanih oblik materialov **na manjših ali ročnih tračnih žagah**.

OZNAKA U30



ZA REZANJE:

- **Mešanih oblik materialov manjših dimenziij**
- Za rezanje navadnih jekel vse do nerjavnih jekel
- Tankostenske in srednje stenske konstrukcije, cevi
- Za rezanje pločevine



M42 - MASIVE

Širok izbor razmerja zob in dimenij, ki ustreza najrazličnejšim potrebam **za rezanje polnega materiala in debelostenskih cevi**. Za kovine do natezne vrednosti 1400 N/mm². Zobje imajo 10° naklon.

OZNAKA M35



ZA REZANJE:

- Za rezanje navadnih jekel vse do nerjavnih jekel
- **Srednjih do velikih polnih obdelovancev**
- Srednje do debelo stenske cevi



Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]				
	5/8	6/10	8/12	10/14	14/18
13 x 0,65		✓		✓	✓
13 x 0,90		✓		✓	✓
20 x 0,90	✓			✓	
27 x 0,90		✓		✓	
34 x 1,10			✓		

✓ = Dobavljivo (0° kot zoba)

Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]			
	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3/4
27 x 0,90			✓	✓
34 x 1,10		✓	✓	✓
41 x 1,30	✓	✓	✓	✓
54 x 1,30	✓	✓	✓	✓
54 x 1,60	✓	✓	✓	✓
67 x 1,60	✓	✓	✓	
80 x 1,60	✓	✓		

✓ = Dobavljivo (Pozitivni naklon zoba)



M42 - HOOK

Listi z posebno geometrijo zob, idealni za rezanje Aluminija in njem podobnim materialom, z lažjim odnašanjem ostružkov, brez zamašenja. Zaradi posebne geometrije zob »Hook« idealen za rezanje vseh vrst lesa.

OZNAKA H30



ZA REZANJE:

- Za rezanje čistega Aluminija in njegovih zlitin
- Za rezanje lahkih kovin
- Polnih materialov in struktur
- Vseh vrst lesa



M42 - PROFILE


Namenski tračni list z zobmi oblikovanimi posebej za razrez vseh vrst profilov in cevi. Seveda, primeren tudi za rezanje manjših polnih materialov. Ojačano hrbitišče zob prepreči prezgodnji lom ali okrušek zoba posledično daljšo življenjsko dobo lista! Odličen za rezanje v vezeh --> z razrezom materiala v vezeh znatno prihranimo na času in stroških!

OZNAKA P45



ZA REZANJE:

- Okrogle in ploščate cevi
- Konstrukcijska jekla (HEA, HEB, IPE, UPN, pravokotni in kotni profili ...)
- Polni materiali manjših dimenzij
- Rezanje v vezeh



Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]					
	1 H	1,14 H	2H	3H	4H	6H
13 x 0,65					✓	✓*
13 x 0,90					✓	
20 x 0,90				✓		
27 x 0,90			✓	✓		
34 x 1,10		✓				
54 x 1,3	✓					

✓ = Dobavljivo

* = Poseben artikel

Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]						
	2/3	3/4	4/6	5/7	8/11	10/14	12/16
13 x 0,50						✓	
13 x 0,65						✓	
20 x 0,90					✓	✓	
27 x 0,90			✓	✓	✓	✓	✓
34 x 1,10	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	
41 x 1,30	✓*	✓*	✓				
54 x 1,30		✓*	✓				
54 x 1,60	✓*	✓*					
67 x 1,60	✓*	✓*					

✓ = Dobavljivo

* = Močno ozobljenje

M51 - PROFESOR

Tračni list z zelo odpornimi zobmi proti obrabi izdelani iz prašno metalurško kaljenega jekla za zahtevne kovine in njihove zlitine do natezne vrednosti 1700 N/mm^2 . Zobje z agresivnim pozitivnim kotom naklona, pripomorejo k boljši učinkovitosti pri rezanju, še posebej zahtevnih kovin. Zmanjša stroške po rezu. Zobje imajo 15° naklon.

OZNAKA R50



ZA REZANJE:

- Polna jekla manjših in večjih dimenzijs
- **Jekla z najvišjo natezno trdnostjo**
- Nerjavna jekla
- Orodna jekla
- Zlitine na osnovi Niklja
- Zlitine na osnovi Titana
- Brona in njegovih zlitin
- Debelostenska konstrukcijska jekla
- S - ✓ Za rezanje velikih presekov zahtevnih zlitin



M42 – MASIVE PLUS

Z **inovativno brušenimi** zobmi za ravne in gladke reze v najtežjih razmerah. Odličen za uporabo na **visokozmogljivih tračnih žagah**. Z daljšo dobo rezanja od konkurenčnih rezil.



Inovativno – brušene konice zob ustvarijo odlične rezalne lastnosti z še večjo odpornostjo proti obrabi, krušenju konice in znatno daljšo dobo rezila. Zobje imajo 10° naklon.

OZNAKA M60



ZA REZANJE:

- Nerjeveče jeklo
- Materiale do natezne trdnosti 1400 N/mm^2
- Vsestranska uporaba za jekla in barvne kovine mešanih kakovosti in velikosti
- Debelostenske konstrukcije in cevi



Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]						
	0,75/1,25	1/1,3	1,4/2	2/3	3/4	4/6	5/8
27 x 0,90				✓	✓	✓	✓*
34 x 1,10				✓	✓	✓	
41 x 1,30		S - ✓	✓	✓			
54 x 1,60		S - ✓	S - ✓	✓			
67 x 1,60	S - ✓	S - ✓	S - ✓				
✓ = Dobavljivo							
S = Zobje z specialno geometrijo * = Poseben artikel							

Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]			
	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3/4
27 x 0,90			✓	✓
34 x 1,10		✓	✓	✓
41 x 1,30	✓	✓	✓	✓
54 x 1,30		✓	✓	✓
54 x 1,60	✓	✓	✓	
67 x 1,60	✓	✓		
✓ = Dobavljivo				

M51 – PROFESOR PLUS

Ekstremno odporen proti obrabi z **inovativno brušenimi** zobmi za ravne in gladke reze v najtežjih razmerah. Z daljšo dobo rezanja od konkurenčnih rezil. Najboljša izbira za rezanje **eksotike, nerjevečega jekla in posebej zahtevnih kovin.** Odličen za uporabo na visokozmogljivih tračnih žagah.



Inovativno – brušene konice zob ustvarijo odlične rezalne lastnosti z še večjo odpornostjo proti obrabi, krušenju konice in znatno daljšo dobo rezila. Zobje imajo 15° naklon.

OZNAKA R60



ZA REZANJE:

- Trdih in zahtevnih materialov do natezne trdnosti 1700 N/mm²
- Nerjeveče jeklo
- Orodno jeklo
- Zlitine na osnovi niklja
- Titanove zlitine
- Bron in njegove zlitine
- Debelostenske konstrukcije



Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]				
	0,75/1,25	1/1,3	1,4/2	2/3	3/4
27 x 0,90				✓	✓
34 x 1,10				✓	✓
41 x 1,30			✓	✓	✓
54 x 1,60		✓	✓	✓	
67 x 1,60	✓	✓	✓	✓	

✓ = Dobavljivo

C – 8200 /UNIVERZAL

Za **vsespološno uporabo** v kovinski in tudi gradbeni industriji. Zasnovan tudi za rezanje abrazivnih – težko rezljivih materialov.

H – Hook oblikovani zobje za rezanje **abrazivnih gradbenih materialov**.




Specialno brušene konice zobje ustvarijo odlične rezalne lastnosti.

OZNAKA C82



ZA REZANJE:

- Trdih in težko razljivih jekel
- H – Hook oblikovani zobje za rezanje **abrazivnih gradbenih materialov**.
- Nerjeveče jeklo
- Specialne zlitine
- Abrazivnih / neželeznih materialov
- Grafita
- Polnih materialov v srednje in velikih dimenzijah



C – 8400 /BARVNE KOVINE

List tračne žage z prenovljeno trojno geometrijo zobj. **Namenjen rezanju barvnih (neželeznih) kovin in njihovih zlitin. Idealen tudi za rezanje grafita.**



Prenovljena, zelo učinkovita trojna geometrija odnašanja okruškov.

OZNAKA C84



ZA REZANJE:

- Aluminijeve zlitine
- Aluminijasti bronci
- Bakrene zlitine
- Peskovno litega aluminija
- Litega magnezija
- Grafita



Dimenzijs [mm]	Ozoblijenje [TPI]				
	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3	3/4
20 x 0,90			✓	H - ✓	✓
27 x 0,90			✓	H - ✓	✓
34 x 1,10		✓	✓	H - ✓	✓
41 x 1,30		✓	✓		✓
54 x 1,30		✓	✓		
54 x 1,60	✓	✓	✓		
67 x 1,60	✓	✓	✓		

✓ = Dobavljivo
H - Hook zob

Dimenzijs [mm]	Ozoblijenje [TPI]				
	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3	3/4
13 x 0,90					H - ✓
20 x 0,90					H - ✓
27 x 0,90				✓	H - ✓
34 x 1,10			✓	✓	H - ✓
41 x 1,30			✓	✓	
54 x 1,30			✓	✓	
54 x 1,60		✓	✓	✓	
67 x 1,60			✓		

✓ = Dobavljivo (Prenovljena geometrija)
H - Hook zob

C – 8500 /ZLITINE

Tračna žaga z karbidno trdino zob ter s patentirano geometrijo zob »multi chip« **za vsespološno rezanje zahtevnih jekel, visoko legiranih jekel, zlitin in barvnih kovin**




OZNAKA C85



ZA REZANJE:

- Nerjevečih jekel
- Toplotno odpornih jekel
- Hladno in toplo obdelana orodna jekla
- Trdih in zahtevnih materialov do natezne trdnosti **1900 N/mm²**
- Nikljeve zlitine
- Aluminij-Silicijeve zlitine
- Zlitine bakra in Niklja
- Titana in njegove zlitine
- **Eksotične zlitine**, težko rezljive



C – 8600 /KALJENA JEKLA

Zobje z negativnim kotom naklona oblikovani za rezanje **ekstremno trdih** in površinsko **kaljenih** materialov z mehko sredico.



Patentirana geometrija zob z **negativnim kotom naklona zob** za rezanje ekstremno trdih/kaljenih materialov z mehko sredico.

OZNAKA C86



ZA REZANJE:

- Indukcijsko kaljene batne palice
- Kaljena jekla vse do 62 HRC
- Kaljena jekla z mehko sredico
- Trdi Kromirani materiali
- Manganova legirana jekla



Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]				
	0,75/1,25	1/1,5	1,4/2	2/3	3/4
27 x 0,90				✓	✓
34 x 1,10			✓	✓	✓
41 x 1,30			✓	✓	✓
54 x 1,30			✓	✓	
54 x 1,60	✓	✓	✓	✓	✓
67 x 1,60	✓	✓	✓	✓	

✓ = Dobavljivo

Dimenzijs [mm]	Ozobljenje [TPI]		
	1,4/2	2/3	3/4
27 x 0,90		✓	✓
34 x 1,10		✓	✓
41 x 1,30	✓	✓	✓
54 x 1,60	✓	✓	✓

✓ = Dobavljivo

PRAVILNA UPORABA LISTA TRAČNE ŽAGE

Pravilna izbira tračnega lista

Obstaja našteto vrst materialov ter raznih oblik katere režemo z tračnimi listi. Pravilno izbiro tračnega lista delimo na dva področja; Izbira kvalitete lista in izbire razmerja zob.

V najboljšem primeru list izberemo glede na namen rezanja. Primer; ali režemo samo konstrukcije in profile, ali režemo masivna jekla ter ali režemo nerjavno jeklo ali navadno železo. Če to ni mogoče in bi z listom tračne žage želeti rezati vse od A do Ž, potem se poskusite vprašati, kaj boste po večini rezali in to naj bo vaša izhodiščna točka. Še pomembnejše, pa je dejstvo, da napačna izbira lista tračne žage ima negativni doprinos tako časovno kot stroškovno. V veliko primerih se zgodi, da napačna izbira tipa tračnega lista vodi k razočaranju le tega. Da se temu izognemo imamo pri nas razna orodja za pomoč na zavihku [LISTI TRAČNIH ŽAG](#). Za pomoč pri iskanju lahko uporabite naš »iskalnik tračnih listov« ali pa pustite, da vaš naša spletna stran z opisi produktov vodi do želenega tračnega lista.

Menjava tračnega lista in čiščenje stroja

Opozorilo: Pred menjavo tračnih listov in odpiranju pokrova stroja, izklopite glavno električno stikalo stroja!

Dolgoletna praksa kaže, da je v procesu rezanja vsaj četrtina težav povezanih s tračnim strojem. Pred vsako menjavo tračnega lista svetujemo, da stroj ter njegove mehanske dele preverite, če pravilno delujejo. Stroj tudi temeljito počistite s stisnjениm zrakom in ročnim omelom. Če je za vaš model žage predvidena uporaba žične ščetke potem poskrbite, da ta še opravlja svojo funkcijo. V kolikor je obrabljena in ne čisti utora zob tračnega lista jo je potrebno obrniti ali zamenjati. Žična ščetka je pomembna, še posebej pri rezanju masivnih (polnih) jekel, saj skrbi za sprotno čiščenje ostružkov iz utora zob, da so ob ponovnem zarezu v materialu čisti. S tem se prepreči varjenje okružkov v utorih in posledično zamašitev, kar lahko vodi k poku tračnega lista. Nevešči uporabniki tračnih listov prepogosto pozabijo pomembnost in zamenjavo žične ščetke.

Če list tračne žage pride z gumijastim zaščitnim trakom zob, potem ga ne odstranjujte. Odstranite ga šele po končani menjavi. Vodilno zategovalno kolo morate popustiti ter pazljivo vstaviti list pri čemer poskrbite, da bodo zobje obrnjeni v smeri reza. List mora biti tudi pravilno vstavljen v stranska ležajna vodilna koleščka. Pravilno nategnjen list bo deloval kot mora. Če vaš stroj nima funkcije samodejnega zategovanja, potem boste morali to storiti z nekaj prakse. Začetniku bi priporočili, da to počne tak, da zategne list kolikor more z roko ter obrne pol ali cel obrat nazaj. Žago vklopite, zaprite pokrov ter preverite, če je list pravilno vstavljen, nato v prostem teku preverite, če list lepo teče.

Nastavitev parametrov rezanja

Naša skrb kot operater ali uporabnik tračnega stroja je, da zagotovimo najboljše razmerje med parametri rezanja. Dva najpomembnejša sta V_c - Hitrost rezanja [m/min] in V_f - Pomik rezanja [mm/min]. Splošno pravilo pravi, da vse težje rezljive materiale in poboljšana jekla, kot so nerjaveča jekla in orodna jekla, režemo s počasno hitrostjo (20-35 m/min). Pri čemer lahko manj zahtevne materiale, kot so navadno in konstrukcijsko železo, režemo hitreje (40-70 m/min). Pomik rezanja je povezan z rezanim materialom ter s kakšnim strojem razpolagamo. Če ta del rezanja izvajamo ročno, potem potiskamo lok žage navzdol toliko koliko nam žaga pusti. Proses lahko s silo pohitrimo, vendar bo rezana površina bolj groba.

Za vse tiste, s polavtomatskimi in avtomatskimi žagami preverite naša tehnična priporočila za Bimetal tračne liste na naslednjih straneh kataloga.

TEHNIČNA PRIPOROČILA

za BI-METAL tračne liste

Vrsta materiala	Specifikacija DIN	Št. Materiala	Presek materiala [mm]										Parametri	Izbira lista		
			25	50	75	100	150	200	300	500	750	✓		≈		
OBLIKE KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA [structural steels]	St 37 - 2	1.0037	100	100	95	85-95	85-95	80-95	80-90	55-75	50-70	Vc	P45	U30 C82		
	St 50 - 2	1.0050	100-170	80-130	75-120	60-100	55-80	40-60	30-40	13-20	6-10	Vf				
	St 60 - 2	1.0060	20-33	31-51	44-71	47-79	65-94	63-94	71-94	51-79	35-59	Pc				
OGLJIKOVA JEKLA [free cutting steel]	C 10	1.0301	75	75	75	65-75	65-75	65-75	65-75	45-60	45-60	Vc	M35 M60	C82 C85		
	C 45	1.0503		35 S 20	40 Mn 4	80-130	65-105	60-100	50-80	40-60	30-45	20-30	10-18	7-11		
	35 S 20	1.0726														
	40 Mn 4	1.1157														
STROJNA JEKLA [free machining steels]	9 S 20	1.0711	16-26	26-41	35-59	39-63	47-71	47-71	47-71	39-71	41-65	Pc	A50 A60	R50 R60		
	45 S 20	1.0727														
KALJENA / TOPLITNO OBDELANA JEKLA [heat treatable steels] [case-hardened steel]	36 NiCr 6	1.5710	60-65	60-65	60-65	58-62	55-60	55-60	55-60	35-50	35-50	Vc	C85	A50 A60 R50 R60 C82		
	14 NiCr 14	1.5752														
	21 NiCrMo 2	1.6523														
	16 MnCr 5	1.7131														
	34 CrNiMo 6	1.6582														
	42 CrMo 4	1.7225														
LEŽAJNA JEKLA [ball bearing steels]	100 Cr 6	1.3505	55-60	55-60	55-60	50-55	50-55	50-55	50-55	30-45	30-45	Vc	P45 M35	A50 R50		
	100 CrMn 6	1.3520														
VZMETNA JEKA [spring steels]	65 Si 7	1.5028	55-90	48-70	40-65	35-55	30-45	25-35	15-22	8-12	5-8	Vf	M60 R60	A50 C85		
	50 CrV 4	1.8159														
NELEGIRANA ORODNA JEKLA [unalloyed tool steels]	C 125 W	1.1663	11-18	18-27	24-38	27-38	35-53	39-55	35-52	31-47	29-47	Pc	C82	A50 R60		
	C 75 W	1.1750														
HLADNO OBDELANA ORODNA JEKLA [cold-work tool steels]	125 Cr 1	1.2002	30-35	30-35	30-35	25-33	25-33	25-33	22-25	22-25	Vc	A50 A60 R50 R60	M35 M60 C85			
	X 210 Cr 12	1.2080														
	X 155 CrVMo 12 1	1.2379														
	X 42 Cr 13	1.2083														
	X 165 CrV 12	1.2201														
	100 CrMo 5	1.2303														
	X 32 CrMoV 3 3	1.2365														
	45 WCrV 7	1.2542														
	90 MnCrV 8	1.2842														
HITROREZNA JEKLA [high speed steels]	S 6-5-2-5 (E Mo5 Co5)	1.3243	50	50	50	40-45	40-45	40-45	40-45	30-35	30-35	Vc	A50 A60 R50 R60	M35 M60 C85		
	S 2-10-1-8 (M 42)	1.3247	50-85	35-55	30-50	30-42	20-35	18-25	12-17	7-10	5-7	Vf				
	S 6-5-2 (DMo5)	1.3343	10-17	14-22	18-29	24-33	24-41	28-39	28-40	27-39	29-41	Pc				
NITRIDNA / TOPLO OBD. ORODNA JEKLA [nitriding-hot work tool steel]	X 40 CrMoV 5 1	1.2713	39-43	39-43	39-43	35-40	35-39	35-39	35-39	25-30	25-30	Vc	A50 A60 R50	R60 C85 P50		
	55 NiCrMoV 6	1.2713	40-60	30-45	25-40	20-35	20-30	15-20	10-14	5-8	4-6,5	Vf				
	56 NiCrMoV 7	1.2714	8-12	12-18	15-24	16-27	24-35	24-31	24-33	20-31	24-38	Pc				
NERJAVNA JEKLA [austenitic stainless steels]	X 5 CrNi 18 10 (V2A)	1.4301	40-45	40-45	40-45	35-40	35-40	35-40	35-40	30-35	30-35	Vc	R50 R60	A60 M60		
	X 6 CrNiTi 18 10	1.4541	40-60	30-45	25-38	17-28	15-22	12-18	8-12	4,5-6,5	3-4,5	Vf				
	X6 CrNiMoTi 17 12 2 (V4A)	1.4571	8-12	12-18	15-22	13-22	18-26	19-28	19-28	18-26	18-26	Pc				
FERITNA NERJAVNA JEKLA [ferritic stainless steels]	X 90 CrMoV 18	1.4426	35-40	35-40	35-40	30-35	30-35	30-35	30-35	20-30	25-30	Vc	A50 C85	P45 M35		
	X 35 CrMo 17	1.4821	30-50	22-40	20-30	15-20	12-18	11-16	7-11	4-6	2-3,5	Vf				
	X110 Cr Mo 17	1.4126	6-10	9-16	12-18	12-16	14-21	17-25	16-26	16-24	12-21	Pc				

TEHNIČNA PRIPOROČILA za BI-METAL tračne liste

Vrsta materiala	Specifikacija DIN	Št. Materiala	Presek materiala [mm]										Para-metri	Izbira lista	
			25	50	75	100	150	200	300	500	750	✓		≈	
VENTILSKA JEKLO [valve steels]	X 45 CrSi 9 3	1.4718													
	X 45 CrNiW 18 9	1.4873	25-28	25-28	25-28	20-25	20-25	20-25	20-23	15-17	15-17	Vc			
VISOKOTEMPARATURNA JEKLA [high temperature steels]	X 20 CrMoV 12 1	1.4922													
	X 5 NiCrTi 26 15	1.4980													
TOPLOTNO ODPORNA JEKLA [heat resistant steels]	X 10 CrSi 6	1.4712	20-30	17-25	13-20	10-14	7-11	6-9	4,5-6,5	2-3	1,2-1,4	Vf	R50	A50	
	X 2 CrNiMoN 22 5 3	1.4426													
	X 10 CrAl 18	1.4742													
	X 15 CrNiSi 25 4	1.4821	4-6	7-10	8-12	8-11	8-13	9-14	11-15	8-12	7-8	Pc	R60	A60	
	X 15 CrNiSi 25 20	1.4841													
JEKLENE LITINE [steel castings]	GS-38	1.0420	75	75	75	65-75	65-75	65-75	65-75	45-60	45-60	Vc			
	GS-45	1.0446	80-130	65-105	60-100	50-80	40-60	30-45	20-30	10-18	7-11	Vf			
	GS-60	1.0558	16-26	26-41	35-59	39-63	47-71	47-71	47-71	39-71	41-65	Pc			
LITA ŽELEZA [cast irons]	GG-15	0.6015											M35	M50	
	GG-30	0.6030	50-60	50-60	50-60	40-55	40-55	40-55	40-55	30-40	25-35	Vc	M60	R50	
	GGG-50	0.7050												C85	
	GGG-80	0.7080	90-140	60-100	60-95	50-85	40-65	30-47	20-32	10-16	4-8	Vf		C84	
	GTW-40	0.8040													
	GTS-65	0.8165	18-27	24-39	35-56	39-67	47-77	47-74	47-75	39-63	24-47	Pc			
BAKER [copper]	KE-Cu	2.0050													
	Elektrolyt-Copper		110-120	110-120	110-120	110-120	110-120	110-120	110-120	90-100	90-100	Vc			
MEDENINA (zlitine bakra in cinka) [brass (copper-zink alloys)]	CuZn 10	2.0230	220-310	150-250	130-190	120-180	100-160	90-140	58-90	35-55	20-30	Vf			
			43-61	59-95	77-112	94-141	118-188	141-220	137-212	137-216	118-177	Pc			
	CuZn 31 Si 1	2.0490											H30		
ALUMINIJASTI BRONI [copper-aluminium alloys]	CuAl 8	2.0920											M35	A60	
	CuAl 10 Fe 3 Mn 2	2.0490	55-60	55-60	55-60	50-55	50-55	50-55	50-55	30-45	30-45	Vc	A50	R60	
RDEČA MEDENINA (zlitine bakra) [red brass]	CuSn 10 Zn	2.1086											R50	C85	
	CuSn 5 ZnPb	2.1096	80-100	80-100	70-90	70-90	60-80	60-80	50-70	50-60	<50	Vc	C84		
BRON (zlitine bakra in kositra) [copper-TiN alloys]	CuSn 6	2.1020													
	CuSn 6 Zn 6	2.1080	130-150	130-150	110-120	110-120	90-110	90-110	90-110	80-100	70-90	Vc			
ALUMINIJ IN NJEGOVE ZLITINE [aluminium and aluminium alloys]	AI 99.5	3.0255											H30, R50, R60		
	AlMgSiPb	3.0615											M35, M60,		
	G-AlSi 5 Mg	3.2341											C84, C85, C84		
Doseganje čim večjih hitrosti rezanja															
NIKLJEVE ZLITINE [nickel based alloys]	NiMo 16 Cr 16 Ti	2.4610	15-20	15-20	15-20	12-15	12-15	12-15	12-15	10-12	10-12	Vc	R50		
	NiCr 20 TiAl	2.4631	15-20	10-15	8-11	4-6	3-4,5	2,5-3,5	1,5-2	1-1,5	0,6-0,8	Vf	R60		
	NiCr 22 FeMo	2.4972	3-4	4-6	5-6	3-5	4-5	4-5	4-5	4-6	4-5	Pc	A50		
TITAN IN NJEGOVE ZLITINE [titanium and titanium alloys]	Ti Grade 1	3.7025	18-20	18-20	18-20	18-20	15-18	15-18	15-18	12-15	12-15	Vc	A60		
	Ti Grade 2	3.7035	20-30	10-15	8-10	8-10	7-9,5	5-8,5	3,5-5,5	2-3	1,5-2	Vf	C82		
	TiAl 6 V 4	3.7164	4-6	4-6	5-6	6-8	8-11	8-13	8-13	8-12	8-12	Pc	C85		

✓ - Odličen

≈ - Primeren

Vc - Hitrost rezanja [m/min]

Vf - Pomik rezanja [mm/min]

Pc - Stopnja odstranjevanja [cm²/min]

ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV S TRAČNIMI LISTI

Problem	Vzroki / Rešitve	Problem	Vzroki / Rešitve	Problem	Vzroki / Rešitve
Pok lista (Ravna razpoka kaže na obrabo lista)	- Obrabljen tračni list - Prenapetost lista - Stranska vodila pretesna - Premajhen premer koles stroja	Nepravilen zlom (kaže na premikanje obdelovanca)	- Neenakomeren pomik rezanja. Hiter pomik ali sunek žage. - Zobje v stiku z obdelovancem ob pričetku rezanja - obdelovanec ni čvrsto vpet v primež	Pomodreli zobje	- Uporabiti bolj redke zobje (večje) - Povečati pomik ali zmanjšati hitrost rezanja - Nepravilno hladilno sredstvo ali pomanjkanje le tega
Prehitra obraba zob	- Narobe obrnjen list - Nujno vpeljevanje lista (sledi navodilom na kataloški strani 2.) - Trde točke v materialu - Nepravilno hladilno sredstvo ali pomanjkanje le tega - Zmanjšati hitrost ali povečati pomik reza	Krušenje – luščenje zob	- Prevelik pomik rezanja - Ostanek loma zoba v materialu - Nepravilno hladilno sredstvo ali pomanjkanje le tega - Trde točke v materialu - Povečati hitrost rezanja - Preveri delovanje žične ščetke	Razpoke med zobjmi	- Najpogosteji vzrok so pregosti (premali) zobje. Potrebna izbira bolj redkih zobj. - Prevelik pomik reza - Ostružki ostajajo v kanalih zobj
Nepravilen rez (rez ni raven)	- Obrabljeni zobje - Prevelik pomik rezanja - Nepravilna izbira zobj - Neenakomeren nanos hladilnega sredstva - Povečaj napetost lista	Obraba na hrbtnu rezila	- Pretiran pomik rezanja - Prenapetost lista - Zgornja žagina vodila zablokirana, poškodovana ali obrabljena - Tračni list drgne po kolesni prirobnici	Poskakovanje tračnega lista	- Možnost nepravilnega zvara lista – popravilo zvara - Pregosti (premali) zobje (rezanje z več kot 30 zobjmi naenkrat) - Povečati pomik rezanja - Poškodovano zgornje vodilo
Rezilo vleče v eno smer (gre po svoje)	- Pretiran pomik rezanja - Obrabljeni zobje - Povečaj napetost lista - Stranska vodila ohlapna ali predaleč narazen - Premali zobje - Ostružki ostajajo v kanalih zobj	Groba površina reza, vibracije ali neobičajni zvok	- Topo ali poškodovano rezilo - Zmanjšaj pomik rezanja - Premajhna upora tračnega lista. Stranska vodila morajo biti kar se da skupaj - Nepravilna izbira zobj	Vzdrževanje, pregled in čiščenje tračne žage	Dolgoletna praksa kaže, da je v procesu rezanja vsaj četrtnina težav povezana z tračno žago. Odkrivanje tovrstnih težav je ključnega pomena, saj morebiti problem z tračnim listom laže izoliramo in odpravimo. Priporočamo pregled in čiščenje žage ob vsaki menjavi tračnega lista.
Varjenje ostružkov v kanalu zobj	- Nepravilno hladilno sredstvo ali pomanjkanje le tega - Pretirana hitrost ali pomik rezanja - Premali zobje - Nedelovanje žične ščetke	Znaki obrabe površine lista	- Poškodovana - obrabljeni vodila ali kolesa - Trde točke v materialu - Nepravilna napetost tračnega lista - Napačna izbira širine traku	Hlajenje	Izpostaviti moramo pomembnost prisotnega hladilnega sredstva med rezanjem. To velja še posebej pri rezanju polnega materiala večjih dimenziij in trdot. Šoba za emulzijo mora biti usmerjena v smeri rezanja in nastavljena tako, da curek pokrije čim večjo površino oz. prodre v rez.
Lom zobj (lom na hrbtni strani zobj kaže na vrtenje obdelovanca v primežu)	- Nepravilna hitrost ali pomik rezanja - Nepravilna izbira zobj - Preveri točnost ali poškodbo stranskih vodil - Nedelovanje žične ščetke - Vrtenje ali premikanje obdelovanca v primežu	Zvito rezilo (se opazi pri odrezanem listu na ravni površini)	- Stranska vodila pretesna - Prenapetost lista - Premajhen premer koles stroja za debelino lista - Vrtenje ali premikanje obdelovanca v primežu - Pomanjkanje ali moteno dovajanje hladilnega sredstva	Žična ščetka	Skrbi za sprotno čiščenje ostružkov iz utora zobj, da so ob ponovnem zarezu v materialu čisti. S tem se prepreči varjenje okruškov v utorih in posledično zamašitev. Žična ščetka je sestavni del žage in je ključnega pomena za dolgo življensko dobo žaginega lista. Prepogosto, se pozabi pomembnost in menjava le te (stran 16 in 17).



ALMO trgovina in storitve s.p.

Sela pri Dobovi 46 D

8257 Dobova

Naročanje in pomoč:

07 49 67 663 ali almo@almo.si

CENE SO INFORMATIVNE

Spletni katalog / Spletna trgovina:

www.almo.si